

**MOBHEL®**

Таблицы приготовления HS лаков на весах

Назначение лака: **классический HS лак без разбавителя.**

MOBHEL 2K HS 2:1 бесцветный лак		густой лак	отвердитель 4100	разбавитель 2100
пропорции смешивания		1,9	1	0%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	50	32,8	17,2	0,0
100	100	65,5	34,5	0,0
200	201	131,0	69,0	0,0
300	301	196,6	103,4	0,0
400	401	262,1	137,9	0,0
500	502	327,6	172,4	0,0
600	602	393,1	206,9	0,0
700	702	458,6	241,4	0,0
800	802	524,1	275,9	0,0
900	903	589,7	310,3	0,0
1 000	1003	655,2	344,8	0,0

Допускается применение разбавителя 2100, если этого требуют условия окраски.

Назначение лака: **классический HS лак с разбавителем.**

MOBHEL 2K HS 4:1 бесцветный лак		густой лак	отвердитель 5100	разбавитель 2300
пропорции смешивания		3,77	1	4,9%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	49	39,5	10,5	2,5
100	98	79,0	21,0	4,9
200	196	158,1	41,9	9,8
300	294	237,1	62,9	14,7
400	391	316,1	83,9	19,6
500	489	395,2	104,8	24,5
600	587	474,2	125,8	29,4
700	685	553,2	146,8	34,3
800	783	632,3	167,7	39,2
900	881	711,3	188,7	44,1
1 000	978	790,4	209,6	49,0

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.