

**MOBHEL®**

## Таблицы приготовления MS лаков на весах

Назначение лака: **классический MS лак.**

<b>MOBHEL 2K MS 2:1 бесцветный лак</b>		густой лак	отвердитель <b>8800 (1100)</b>	разбавитель <b>2100</b>
пропорции смешивания		<b>2,1</b>	<b>1</b>	9,7%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	52	33,9	16,1	4,9
100	105	67,7	32,3	9,7
200	210	135,5	64,5	19,4
300	315	203,2	96,8	29,1
400	420	271,0	129,0	38,8
500	525	338,7	161,3	48,5
600	630	406,5	193,5	58,2
700	735	474,2	225,8	67,9
800	839	541,9	258,1	77,6
900	944	609,7	290,3	87,3
1 000	1049	677,4	322,6	97,0

*Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.*

Назначение лака: **Лак для быстрых ремонтов небольших деталей.**

<b>MOBHEL 2K MS 2:1 «speedy» бесцветный лак</b>		густой лак	отвердитель <b>1500</b>	разбавитель <b>2500</b>
пропорции смешивания		<b>2</b>	<b>1</b>	9%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	50	33,3	16,7	4,5
100	100	66,7	33,3	9,0
200	201	133,3	66,7	18,0
300	301	200,0	100,0	27,0
400	401	266,7	133,3	36,0
500	502	333,3	166,7	45,0
600	602	400,0	200,0	54,0
700	702	466,7	233,3	63,0
800	802	533,3	266,7	72,0
900	903	600,0	300,0	81,0
1 000	1003	666,7	333,3	90,0

*Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.*